



Ersatzteile

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Ersatzbirne 230 V / 100 W	0764 000 102	1
Kontrastbrille gelb	0764 000 103	

UV-Lecksuchlampe

230 Volt / 100 Watt

Art.-Nr. 0964 764 005

VE/St. 1

Lieferung in einem robusten Stahlblechkoffer

- Keine Verschmutzung oder versehentliche Beschädigung der Streuscheibe.
- Robuste Lagerung.

Mit Schutz- bzw. Effektverstärkungsbrille

- Beim Arbeiten mit der UV-Lecksuchlampe sollte eine Schutzbrille getragen werden zum Schutz des Mechanikers.
- Durch die Brille wird der Leuchteffekt des Additivs verstärkt. Der Mechaniker kann die Leckage besser erkennen.

Hohe Effizienz der 100-Watt-UV-Lecksuchlampe

- Durch die höhere Leistung der UV-Lecksuchlampe können auch kleinste Leckagen im System sichtbar gemacht werden, dadurch verkürzt sich die Fehlersuche.

Ca. 8 m lange Stromversorgungsleitung.

- Höhere Flexibilität am und um das Fahrzeug.



ORSY 100 Fahrwagen

**Lagersystem für Sortimente
(unbestückt)**

Art.-Nr. 0961 500

VE/St. 1

Stapelbox A (unbestückt)

Art.-Nr. 0955 100

VE/St. 1