


LIEFERÜBERSICHT UNIVERSALHALTER

Unmagnetische Halter für das Schrauben in metallischer Umgebung. Magnetkraft würde hier Späne anziehen.

Die Schnellwechselhalter stellen eine feste Verbindung zwischen Halter

und Bit her. Gleichzeitig löst schon ein leichtes Vorschieben der Spannbüchse die Arretierung und sorgt für blitzschnellen Werkzeugwechsel.



Universalhalter mit Schnellwechselfutter und 4-fach-Kugelklemmung					
Aufnahme	Abbildung	Antrieb	Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4" E 6,3	 	1/4"	60	0614 176 760	1

Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet					
Aufnahme	Abbildung	Antrieb	Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4" E 6,3		1/4"	51	0614 176 755	1
1/4" E 6,3	 	1/4"	74	0614 176 688	
1/4" E 6,3		1/4"	75	0614 176 708	
6,0 mm		1/4"	200	0613 705	
5,5 mm		1/4"	72	0614 176 706	
7,0 mm		1/4"	77	0614 176 707	
Passend für SDS-plus		1/4"	80	0614 176 701	

Universalhalter mit Schnellwechselfutter					
Aufnahme	Abbildung	Antrieb	Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4" E 6,3		1/4"	51	0614 176 756	1
1/4" E 6,3		1/4"	51	0614 176 711	
1/4" E 6,3	 	1/4"	74	0614 176 689	
6,0 mm		1/4"	165	0613 704	
7,0 mm		1/4"	51	0614 176 710	